Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Акционерное общество «КОНАР»</u>

Таблица 1

		ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих					тых на них раб мест, указанні		
Наименование		местах				кла	icc 3		
is a	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	312	312	0	218	64	30	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	528	528	0	325	142	61	0	0	0
из них женщин	147	147	0	117	28	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

																						Laom	ща 2
509							Класс	ы (подк	лассы) у	условий	труда					-0	0- 070	труда	пла-	1	sie	ra-	ие
Ин- диви- ду- аль- ный но- мер рабо- чего места	Профес- сия/долж- ность/специ- альность ра- ботника	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер ошаты тр (да,нет)	Ежегодный дополнительный оп чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительнос рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											Адм	инистра	ация										
001- 21	Советник по безопасности	-		=	e	-	316	-	(8	-	9	-	.=	-	-	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
002- 21	Технический референт 1 категории	ie.	-	2=4	:=			.53	-			-	-		-	2	×	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
											Co	екретари	тат										
003- 21A	Офис-мене- джер 3 кате- гории	15		-	-	-	-	-	n=	- n	i-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

003-21-Офис-менеджер 3 кате-1A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (003 гории 21A) 003-21-Офис-мене-2A джер 3 кате-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (003гории 21A) Отдел документационного обеспечения Ведущий 004-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 специалист Делопроиз-005водитель 3 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A категории 005-21-Делопроиз-1A 2 водитель 3 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (005 категории 21A) 005-21-Делопроиз-2A водитель 3 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (005 категории 21A) Служба безопасности Советник по 006внешней и 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 внутренней безопасности Служба главного конструктора 007-Патентовед 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 Бюро сопровождения изготовления серийной продукции Инженер-008-2 2 конструктор 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 1 категории Лаборатория неразрушающего контроля Ведущий инженер-специ-009алист по не-2 2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 разрушающему контролю 010-Инженер-2 2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A специалист

	HO WORDOWY	-		· ·				1										r				1	T 1
	по неразру- шающему																			İ		1	
2	контролю																					1	
010- 21- 1A (010- 21A)	Инженер- специалист по неразру- шающему контролю	2	-	2	2	-	2	-		2	-	-	-	2	÷	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
011- 21A	Дефектоско- пист по уль- тразвуковому контролю	3.1	20	2	2		2	5	-	-	-	3		3.1	•	3.1	¥	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
011- 21- 1A (011- 21A)	Дефектоско- пист по уль- тразвуковому контролю	3.1	-	2	2	-	2	-	-	-	:=:	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
012- 21	Дефектоско- пист по маг- нитному кон- тролю	3.1	-	2	2		v	_	J	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
013- 21	Дефектоско- пист по ка- пиллярному контролю	3.1	-	2	2	×		=	-		-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
014- 21A	Дефектоско- пист по ради- ационному контролю	2	-	-	2	¥	×	.		-	2	¥	2	2	1	2	Æ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
014- 21- 1A (014- 21A)	Дефектоско- пист по ради- ационному контролю	2	-	-	2		-	-	-	-	2	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
				r						И	спытате.	пьная ла	боратор	ки									
015- 21	Станочник широкого профиля 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	=	-	-	-	3.1	-	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	diese.								C	Этдел те	хническ	ого кон	гроля (Ц	(ex № 58	3)]
016- 21	Контролер станочных и слесарных работ	2	-	2	2		-	-	-	-	- 11	-	=:	2	**	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	A 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100				-	-			Fro.	no pyon	HOLO KO	TTOO II I	внешне	ей прием	оси								

Начальник 017бюро техни-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ческого контроля Служба развития Руководи-018тель направ-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ления по маркетингу Отдел по работе с ЕРС подрядчиками 019-Менеджер по 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A развитию 019-21-Менеджер по 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A развитию (019-21A) 020-Руководи-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 тель отдела Руководи-021-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет тель направ-21 ления 022-Инженер по 2 2 Нет Нет 2 Нет Нет Нет Нет 21 качеству 023-Администра-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 тор проекта Складская служба 024-Заместитель 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет руководителя Группа складов № 41 Старший ма-025стер погру-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет зочно-разгрузочных работ Комплектовщик изделий 026-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет и инстру-21A мента 4 разряда 026-Комплектов-21щик изделий 3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 1A и инстру-(026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21щик изделий 2A

(026и инструмента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 3A 2 и инстру-3.1 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21шик изделий 4A и инстру-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет (026мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 5A 2 2 3.1 Да и инстру-3.1 Нет Нет Нет Нет Нет (026мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 6A и инстру-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21шик изделий 7A и инстру-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет (026мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 8A и инстру-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 9A 3.1 2 2 Да Нет и инстру-3.1 Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21шик изделий 10A 2 3.1 2 3.1 Да и инстру-Нет Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда 026-Комплектов-21щик изделий 11A 3.1 2 2 3.1 Да и инстру-Нет Нет Нет Нет Нет (026 мента 4 раз-21A) ряда

Комплектовщик изделий 027-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет и инстру-21 мента 4 разряда Консервировщик обо-028-3.2 3.2 Да Да Нет Нет Нет рудования и 3.1 2 Нет 21A металлоизделий 2 разряда 028-Консерви-21ровщик обо-3.2 3.2 Да Да Нет 2 Нет Нет Нет 1A рудования и 3.1 (028металлоизделий 2 разряда 21A) 028-Консерви-21ровщик обо-3.2 3.2 Да Ла Нет Нет Нет 2A рудования и 3.1 2 Нет (028 металлоизде-21A) лий 2 разряда Консерви-028-21ровщик обо-3.2 3.2 2 Да Да Нет Нет Нет 3A рудования и 3.1 Нет (028 металлоизде-21A) лий 2 разряда 028-Консервировщик обо-21-3.2 2 3.2 Да Да Нет Нет Нет Нет 4A рудования и (028 металлоизделий 2 разряда 21A) Мастер по-029грузочно-раз-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 грузочных работ Мастер по-030грузочно-раз-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет -21 грузочных работ 031-Стропальщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A 3 разряда 031-21-Стропальщик 2 2 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет 1A 3 разряда (031-21A) 032-Стропальщик 21-2 2 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет -3 разряда 2A

(031-21A) 033-21-Стропальщик 3A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 3 разряда (031 -21A) Стропальщик 034-3 разряда 3.1 3.1 2 3.1 Да Нет Нет Да Нет Нет 21 (БВК) Стропальщик 035-3 разряда 3.1 3.1 2 3.1 Да Нет Да Нет Нет Нет 21 (БВК) 036-Кладовщик 3 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A разряда 036-21-Кладовщик 3 1A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036 -21A)036-21-Кладовщик 3 2A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036 -21A) 036-21-Кладовщик 3 3A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036-21A) 036-21-Кладовщик 3 4A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036 -

21A) 036-21-Кладовщик 3 5A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036 -21A) 036-21-Кладовщик 3 6A 2 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (036 -21A) 036-Кладовщик 3 21-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Her Нет разряда 7A

(036-21A) 036-21-Кладовщик 3 Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет 8A разряда (036-21A) 036-21-Кладовщик 3 2 Нет 2 Нет Нет Нет 2 Нет Нет 9A разряда (036 -21A) Кладовщик 3 037-2 Нет Нет 3.1 Да Нет Нет Нет 2 3.1 разряда 21A (БВК) 037-21-Кладовщик 3 2 Да Нет Нет Нет 3.1 Нет Нет разряда 2 3.1 1A (БВК) (037 -21A) Группа складов металла Старший ма-038стер погру-2 2 Нет Нет Нет Her Нет Нет 21 зочно-разгрузочных работ Мастер по-039грузочно-раз-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 грузочных работ 040-Кладовщик 3 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A разряда 040-21-Кладовщик 3 Нет 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет 1A разряда (040 -21A) 040-21-Кладовщик 3 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2A разряда (040 -21A) 040-21-Кладовщик 3 2 Нет Нет 2 -Нет Нет Her Нет 3A разряда (040 -21A) 040-Кладовщик 3 Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет 21разряда

4A (040-21A) 040-21-Кладовщик 3 2 5A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (040-21A) 040-21-Кладовщик 3 6A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда (040 -21A) 040-21-Кладовщик 3 2 2 Нет Нет 7A Нет Нет Нет Нет разряда (040-21A) 040-21-Кладовщик 3 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 8A разряда (040 -21A) Машинист 041крана (кра-Нет 3.1 2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 Да Да Нет Нет Нет 21 новщик) 4 разряда 042-Газорезчик 4 3.2 2 3.1 3.2 Да 2 Да Да Нет Да Нет 21 разряда Группа складов БИХ, спецодежды, АХЧ Комплектовщик изделий 043-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет и инстру-21A мента 3 разряда 043-Комплектов-21щик изделий 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A и инстру-(043 мента 3 раз-21A) ряда 043-Комплектов-21щик изделий 2 2 Нет Нет Нет Нет 2A и инстру-Нет Нет (043 мента 3 раз-21A) ряда 044-Кладовщик 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A разряда

044-21-Кладовшик 2 2 Нет Нет Нет Нет 1A 2 Нет Нет разряда (044-21A) 044-21-Кладовщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2A 2 разряда (044-21A) 044-21-Кладовщик 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 3A разряда (044-21A) 044-21-Кладовщик 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 4A разряда (044 -21A) 044-21-Кладовщик 2 2 2 Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет 5A разряда (044 -21A) 045-Кладовщик 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A разряда 045-21-Кладовщик 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A разряда (045 -21A) Бюро неликвидов 046-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Специалист 21 Отдел учета взаиморасчетов с контрагентами 047-Бухгалтер 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A категории 047-21-Бухгалтер 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A категории (047 -21A) 047-21-Бухгалтер 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2A категории (047-21A)

047-21-Бухгалтер 1 2A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет категории (047 -21A) 047-21-Бухгалтер 1 3A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет категории (047-21A) 047-21-Бухгалтер 1 4A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет категории (047 -21A) 047-21-Бухгалтер 1 5A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет категории (047-21A) 048-Бухгалтер 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A категории 048-21-Бухгалтер 2 1A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет категории (048-21A) Отдел учета затрат и материально-производственных запасов 049-Ведущий 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A бухгалтер 049-21-Ведущий 1A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет бухгалтер (049-21A) 049-21-Ведущий 2A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет бухгалтер (049 -21A) Центр развития профессиональных квалификаций Руководитель направ-050ления по изу-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 чению иностранных языков

051-Преподава-Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет 21 тель Начальник 052-Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет группы обу-21 чения Служба управления персоналом Ведущий ме-053-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет неджер по 21 персоналу Отдел термической обработки Инженер-054-2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 технолог 1 21 категории Инженер-055-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 2 2 технолог 3 _ = 21 категории Бюро механической обработки Инженер-056-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 технолог 2 21A категории 056-21-Инженер-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 1A технолог 2 2 (056категории 21A) Бюро металлоконструкций Ведущий ин-057-2 2 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет женер-техно-2 21 лог Инженер-058-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 технолог 3 _ 21A категории 058-21-Инженер-Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 1A технолог 3 (058 категории 21A) Отдел технологический (цех ТПА) Инженер-059-Нет Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет 2 2 технолог 3 21A категории 059-21-Инженер-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A технолог 3 2 2 (059 категории 21A)

059-21-Инженер-2 Нет Нет 2A технолог 3 Нет Нет Нет Нет (059 категории 21A) Отдел программного управления Заместитель 060-Нет 2 Нет Нет Нет Нет Нет начальника 21 отдела Бюро технологической оснастки Инженер-061-2 2 2 Her Нет Нет Нет Нет Нет конструктор 21 2 категории Отдел снабжения Заместитель 062-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет начальника 21 отдела Заместитель коммерче-063-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет ского дирек-21 тора по логистике 064-Начальник 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 бюро Заместитель начальника 065отдела снаб-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 жения по техническим вопросам Отдел по работе с ПАО Транснефть Ведущий менеджер по 066-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет сопровожде-21 нию проек-TOB Отдел продаж Менеджер по 067сопровожде-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 нию проек-TOB Механообрабатывающий и сборочный цех 34 Участок комплектации Слесарь ме-068ханосбороч-2 3.1 3.1 Да Нет Нет 2 3.1 Нет Нет Нет 21 ных работ 4 разряда

Слесарь ме-069ханосбороч-2 3.1 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет ных работ 5 21A разряда 069-Слесарь ме-21ханосбороч-1A 2 3.1 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет ных работ 5 (069разряда 21A) Участок портальных фрезерных и плоскошлифовальных станков Оператор станков с числовым 070-2 2 2 программ-Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ным управлением 5 разряда Участок фрезерно-расточных и токарно-карусельных станков Наладчик станков и манипуляторов 071-2 2 Нет Нет Нет с программ-Нет Нет Нет 21A ным управлением 6 разряда Наладчик 071станков и ма-21нипуляторов 2 2 2 1A с программ-Нет Нет Нет Нет Нет Нет (071 ным управле-21A) нием 6 разряда Наладчик 071станков и ма-21нипуляторов 2 2 2 2A с программ-Нет Нет Нет Нет Нет Нет (071 ным управле-21A) нием 6 разряда Участок крупногабаритных токарных станков Наладчик станков и манипуляторов 072-2 2 2 2 Нет с программ-Нет Нет Нет Нет Нет 21 ным управлением 6 разряда Участок среднегабаритных и малых токарных и фрезерных станков

y

,

073- 21	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда	2	-	2	2	-	,		8 7		, -	T 4	-	2	2 -	2	-1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
074- 21	Наладчик станков и ма- нипуляторов с программ- ным управле- нием 5 раз- ряда	2	4	2	2	-	1	,	-	-		₩1 d	A	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
									У	часток м	иеханич	еской об	работки	лопаст	ей								
075- 21	Оператор станков с числовым программ- ным управле- нием 4 раз- ряда	2	-	2	2	-	-	ű	æ	-	-	-	,	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21A	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	-	2	3.1	v		-	2	-	-	-	1	3.1	-	3.1	1 00	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 1A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	=	2	3.1	-	. 	#3	2	-		-	1	3.1		3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 2A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	-	2	3.1		ı,	ï	2	-	ı	-	1	3.1	1 1	3.1	į	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 3A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	-	2	3.1	Ĭ.	ï	ï	2	1	teri	u	0	3.1	ı	3.1	æ	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 4A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	•	2	=		a =	•	3.1	J	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

076- 21- 5A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	-	2	3.1	-	e e	ræ	2	:#:	-	-	==	3.1	ī	3.1	' =	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 6A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	9	2	3.1		2		2	景	211	=	8	3.1	(3.1	38	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076- 21- 7A (076- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 3 разряда	2	jų.	2	3.1	20	1.	(F)	2	×	Œ.	-	=:	3.1	18	3.1	æ	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
077- 21	Оператор станков с числовым программ- ным управлением 3 разряда	2	-	2	2	i i	i i	ı	2	-	-	-	21	2	ā	2	en e	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
078- 21	Оператор станков с числовым программным управлением 2 разряда	2	-	2	2	i.			-		-	·.	.	2	.	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
										Цех нест	гандарті	ного обс	рудован	ия № 58	3								
												тельный											
079- 21	Кладовщик 2 разряда		-		2		-		-	-	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
080-	Начальник			i -				ı		Ремо	нтно-м	еханиче Г	скии уча Г										-
21	участка	2	-	2	2	-	-		-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
081- 21	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 4 разряда	2 -	-	2	3.1	-	-	ě	2	-	-	-	=11	3.1		3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
082- 21	Токарь 3 раз- ряда	2	•	2	3.1	=0	-	3	2	=	-	-	=1	2	•	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
083- 21	Токарь 4 раз- ряда	2	-	2	3.1	-0			2	-		.=		2		3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
084- 21	Токарь 5 раз- ряда	2	•	2	3.1	-	*		2	•	-	-	=	2	•	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

085-Токарь 6 раз-2 3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда 086-Мастер 2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 участка Электрога-087-3.2 зосварщик 4 3.1 3.1 2 3.1 3.2 Да Да Нет Да Нет Да 21 разряда 088-Стропальщик 2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A 4 разряда 088-21-Стропальщик 2 1A 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 4 разряда (088 -21A) 089-Фрезеровщик 2 2 2 3.1 2 Да 3.1 Нет Нет Нет Нет Нет 21 3 разряда 090-Фрезеровщик 2 3.1 2 2 Да 3.1 Нет Нет Нет Нет Нет 21 2 разряда Токарь-рас-091-2 3.1 2 2 точник 6 раз-3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда Токарь-рас-092-2 точник 5 раз-2 3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда Токарь-рас-093-2 точник 4 раз-2 3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда Токарь-рас-094точник 3 раз-2 2 3.1 2 2 3.1 Да -Нет Нет Нет Нет Her 21 ряда Токарь-рас-095точник 2 раз-2 2 3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда Заточник металлорежу-096щих инстру-3.1 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ментов 4 разряда Машинист 097крана (кра-2 2 2 2 2 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21A новщик) 3 разряда 097-Машинист 21крана (кра-2 2 2 1A 2 2 2 3.1 2 3.1 Да Нет Нет Нет Her Нет новщик) 3 (097разряда 21A)

5-20

				_																			
098- 21	Слесарь-ин- струменталь- щик 4 раз- ряда	2 2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	Δ.	-	_	=	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
099- 21	Токарь-кару- сельщик 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	_	2	_	4	-		2	-	3.1	1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100- 21	Токарь-кару- сельщик 4 разряда	2	-	2	3.1	-	~	-	2	_	-	2	=	2	-	3.1	1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101- 21A	Строгальщик 4 разряда	2	112	2	3.1		-	-	2	-	*	-	=	2	-	3.1	1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101- 21- 1A (101- 21A)	Строгальщик 4 разряда	2	-	2 .	3.1	-	-	-	2	-	æ:	-	æ	2	æ	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102- 21A	Кладовщик 2 разряда	2	S a	2	2	-	-	-	-	-	-	-		2		2	S=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102- 21- 1A (102- 21A)	Кладовщик 2 разряда	2	Æ	2	2		ā			-	-	=		2		2	æ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103-	Кладовщик 2 разряда	2	(8	2	2	-	-	=	-	-	-	-	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
											Отде	л коопер	оации							-			-
104- 21	Начальник отдела	-	(H.		.=:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	:-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
										Бю	ро внут	ренней і	коопера	ции									
105- 21	Начальник бюро	_	7-		-	-	-	-	-	-	-	_	-	:=	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106- 21A	Специалист по закупкам	-	Si ll	3	-	-	5	-	15.	-	-	-	-	115	3	2	1. E	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106- 21- 1A (106- 21A)	Специалист по закупкам	=	-	-	-		-	=	-	-	-	-	-		-	2	Ĭ.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106- 21- 2A (106- 21A)	Специалист по закупкам	-	,a	=)	•	•	•	-	-	-	-	-	-			2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
										Б	юро вне	шней ко	операці	и									
107- 21A	Специалист по закупкам	=	Ξ	20	199	•	•	÷	-	=	-	=	×	-	-	2	(<u>**</u>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

107-21-Специалист 2 1A Нет Нет Нет Нет Нет Нет по закупкам (107-21A) 107-21-Специалист 2A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет по закупкам (107 -21A) 107-21-Специалист 3A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет по закупкам (107-21A) 107-21-Специалист 4A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет по закупкам (107 -21A) 107-21-Специалист 5A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет по закупкам (107-21A) Старший 108специалист 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A по закупкам 108-21-Старший 1A специалист 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (108 по закупкам 21A) Специалист 109по закупкам 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A 1 категории 109-21-Специалист 1A по закупкам 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (109 -1 категории 21A) 109-21-Специалист 2A 2 по закупкам Нет Нет Нет Нет Нет Нет (109 -1 категории 21A)

1

109-21-Специалист 3A по закупкам 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (109 -1 категории 21A) 109-21-Специалист 4A по закупкам 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (109 -1 категории 21A) Оператор 110персональ-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ных компьютеров Бюро технических аудитов Специалист 111по сопровож-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 дению зака-30B Служба планирования и диспетчирования 112-Руководи-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 тель службы Руководи-113тель проек-2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 тов автоматизации Производственно-диспетчерский отдел 114-Главный дис-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 петчер Производственно-диспетчерское бюро (цех № 34) 115-Диспетчер 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A 115-21-1A Диспетчер 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (115 -21A) 115-21-2A 2 Диспетчер 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (115 -21A) 116-Инженер 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 117-Начальник 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 бюро

118- 21A	Инженер 2 категории	=:	-	2	2	-			-	Ē				2	æ	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118- 21- 1A (118- 21A)	Инженер 2 категории	=2	-	2	2	=	-	-	-	-		-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119- 21	Старший диспетчер	-	-	2	2	-	1	-	-	_	-	-	-	2	-	2	5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	_	_			_				Прои	зводств	енно-ди	спетчер	ское бю	ро (цех .	№ 58)				-				
120- 21	Оператор персональ- ных компью- теров	-	-	= 0		-	1	-	-	-	-	Δ.	_	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121- 21	Начальник бюро	=	-	2	2	-		-	-	-	-	-1	-	2	1-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122- 21A	Диспетчер	-	-	2	2	-	5 .	≅ 0	-	-		=	=	2	=	2	ğ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122- 21- 1A (122- 21A)	Диспетчер	-	-	2	2	-	ı		-	-	-1	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122- 21- 2A (122- 21A)	Диспетчер	-	:=	2	2	(3)		ŧ			-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
									Произв	одствен	но-лисг	етчепск	ое бюрс	(корпу	c № 41)								-
123- 21A	Техник по планирова- нию	-	:-	2	2	-	-	¥	-	-	-	_	-	2	-	2	: ##	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123- 21- 1A (123- 21A)	Техник по планирова- нию		æ	2	2		10	8	99		ē.	-		2	18 0	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124- 21	Ведущий ин- женер	104	- 4	2	2	-	-	1	-		•	-	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21A	Диспетчер	•	-	2	2	50	8.1	. 	-	:=:	-	-	-2	2		2	X = 0	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21- 1A (125- 21A)	Диспетчер		3	2	2	-	-	į	i	;-	ı	-	- 3	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

125- 21- 2A (125- 21A)	Диспетчер		=	2	2	ā	*	1	es.	·	æş.	11 4	=	2	=:	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21- 3A (125- 21A)	Диспетчер	200	3	2	2	36	T.	24 6	Ψ.		80	:=		2	=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21- 4A (125- 21A)	Диспетчер	ě	8	2	2	100	¥	1	8	a	8	-	•	2	-	2	(-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21- 5A (125- 21A)	Диспетчер	=	Æ	2	2	1		1	-	-	=	-		2	F	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125- 21- 6A (125- 21A)	Диспетчер		-	2	2	F	ı	,		-	-		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126- 21	Начальник бюро	-	2=	2	2	=0	-	-	-	-		-	-	2	-	2	Æ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127- 21A	Старший диспетчер	-	14	2	2	a s	-	-	-	14	-	_	-	2	=	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127- 21- 1A (127- 21A)	Старший диспетчер	-	2=	2	2	î	-	-	-	-			=:	2	=	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120			т —							Бюро	среднес	рочного	планир	ования									
128- 21	Начальник бюро	-	um.	2	2	-	-	-	-	181	-		-	2	-	2	æ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129- 21	Инженер 1 категории	-	·-	2	2	Ĩ	-:			-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130- 21	Инженер 2 категории	æ	16	2	2	3	T	345	1	303	-	(4	30	2	•	2	19	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131- 21	Ведущий ин- женер	-	-	2	2	16 00	-	•	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132- 21	Техник по планирова- нию	-	112	2	2	1	-	12	-	e e	- Vo	- рпус №	- 41	2	2 8	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
											N	PHYC M	41										

133-	Начальник		r —									1										2001	
21	корпуса	2	-	2	2	-8		-	-	-	-	: -	=:	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134- 21	Заместитель начальника корпуса	2	-	2	2	-	-:	-	-	-	-	8#	= 2	2	-	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	T							CJ	гужба ди	тректора	по про	изводст	ву детал	ей ТПА	(цех №	11)			r			r	
135- 21A	Комплектов- щик изделий и инстру- мента 4 раз- ряда	2	-	2	2	-	ï	-	=	-	-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135- 21- 1A (135- 21A)	Комплектов- щик изделий и инстру- мента 4 раз- ряда	2	145	2	2	-	i.	ŧ	٠.	25.	.⊞s	-	-	2	-	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135- 21- 2A (135- 21A)	Комплектов- щик изделий и инстру- мента 4 раз- ряда	2	·	2	2	=0	-	-	=:	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136- 21A	Кладовщик 2 разряда	=	-	-	2	E.		•	-	-			-	2	•	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136- 21- 1A (136- 21A)	Кладовщик 2 разряда	9	-	9	2	ä	Ħ	3	-	¥	ŧ	×	ä	2	2)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
									Участ	ок унив	ерсальн	ых маль	их станк	ов (цех .	№ 41)								
137- 21	Оператор станков с числовым программ- ным управле- нием 2 раз- ряда	2	-	2	2	-	-	-	-	ı		-	-	2	ū	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
								Уч	асток пр	оизводо	ства фла	нцев на	станках	с ЧПУ	(цех №	41)							
138- 21	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда	2	ī	2	2	1	-	,	•		•	-	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139- 21	Старший ма- стер	2		2	2		-	8	-				-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
									Уч	асток то	карных	станков	с ЧПУ	(цех №	41)								

()

Оператор станков с числовым 140программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ным управлением 3 разряда Участок АМР производства (цех № 11) 141-Начальник 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 участка Маркиров-142щик деталей 3.1 3.1 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 и приборов 4 разряда Заточник металлорежу-143-2 щих инстру-2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ментов 4 разряда 144-2 2 Грузчик 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A 144-21-2 1A Грузчик 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (144 -21A) Участок АМР производства деталей ТПА 145-Начальник 2 2 2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 участка 146-Мастер 3.1 2 3.1 2 2 2 2 3.1 Да Нет Нет Да Нет Нет 21A участка 146-21-Мастер 1A 3.1 2 3.1 2 2 2 Да 3.1 Нет Нет Да Нет Нет участка (146-21A) 147-Кладовщик 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 разряда 148-Грузчик 2 3.1 2 2 3.1 2 3.1 Нет Да Нет Нет Нет Нет 21 Прессовщик 149на горячей 3.1 3.1 3.2 2 2 2 3.1 3.1 3.2 Да Да Да Нет Да Нет 21A штамповке 4

3.1

3.1

3.2

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

разряда

Прессовщик

на горячей

3.1

3.1

3.2

2

2

2

149-

21-

1A

(149- 21A)	штамповке 4 разряда																						
149- 21- 2A (149- 21A)	Прессовщик на горячей штамповке 4 разряда	3.1		3.1	3.2	-	ı	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	24	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149- 21- 3A (149- 21A)	Прессовщик на горячей штамповке 4 разряда	3.1	a	3.1	3.2	20	T)	2	2	2	31	3.1	٠	3.1	#1	3.2	Œ	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
150- 21A	Прессовщик на горячей штамповке 5 разряда	3.1		3.1	3.2	= 8	Ē	2	2	2	E.	3.1	-	3.1		3.2	,	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
150- 21- 1A (150- 21A)	Прессовщик на горячей штамповке 5 разряда	3.1	î	3.1	3.2	= ((ı	2	2	2		3.1	J	3.1		3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151- 21	Наладчик кузнечно- прессового оборудова- ния 6 разряда	3.1	ŗ	3.1	3.2	ĵ	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	·	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
152- 21	Наладчик кузнечно- прессового оборудова- ния 4 разряда	3.1	X	3.1	3.2	æ		2	2	2	-	3.1		3.1	=	3.2	;⊞;	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
									V	Інструм	ентальн	ый учас	ток дета	лей ТП	A								
153- 21	Оператор станков с числовым программ- ным управле- нием 5 раз- ряда	2	i	2	2	1	1	1	P	τ	-	ū	u,	2	-	2	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154- 21	Оператор станков с числовым программным управлением 4 разряда	2		2	2		ŧ	٠	а	0			ı	2	Б	2	·	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155- 21	Оператор станков с	2	-	2	2	1	-		-	-	-		1	2	() 2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

числовым программным управлением 3 разряда 156-Шлифовщик 2 3.1 -2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 6 разряда 157-Шлифовщик 2 3.1 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 5 разряда 21 Наладчик станков и манипуляторов 158с программ-2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ным управлением 4 разряда Наладчик станков и манипуляторов 159-2 2 с программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 ным управлением 6 разряда 160-Токарь 4 раз-2 3.1 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 ряда Электросвар-161щик ручной 3.1 2 2 2 3.1 3.1 3.2 Да Да Нет Нет Да Нет 21 сварки 4 разряда Слесарь-ин-162струменталь-3.1 2 2 -3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 щик 163-Фрезеровщик 2 2 2 3.1 3.1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет 21 6 разряда Участок производства комплектующих ЗШ (задвижки шиберные) 164-Начальник 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 участка 165-Сменный ма-2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 стер Наладчик станков и манипуляторов 166с программ-2 2 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет ным управлением 4 разряда

Наладчик станков и манипуляторов 167-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет с программ-21A ным управлением 6 разряда Наладчик станков и ма-167-21нипуляторов 2 2 1A с программ-Нет Нет Нет Нет Нет Нет (167ным управле-21A) нием 6 разряда Наладчик 167станков и ма-21нипуляторов 2A с программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (167 ным управле-21A) нием 6 разряда Наладчик станков и манипуляторов 168-2 с программ-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21A ным управлением 5 разряда Наладчик 168станков и ма-21нипуляторов 1A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет с программ-(168 ным управле-21A) нием 5 разряда Оператор станков с числовым 169-2 2 2 Нет Нет Нет Нет программ-Нет Нет 21A ным управлением 4 разряда 169-Оператор 21станков с 2 2 2 2 2 1A Нет Нет Нет Нет Нет Нет числовым (169 программ-21A)

ным управлением 4 разряда Оператор 169станков с 21числовым 2A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет программ-(169 ным управле-21A) нием 4 разряда Оператор 169станков с 21числовым 3A программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (169 ным управле-21A) нием 4 разряда Оператор станков с числовым 170-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет программ-21A ным управлением 3 разряда Оператор 170станков с 21числовым 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1A программ-(170 ным управле-21A) нием 3 разряда Оператор 170станков с 21числовым 2A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет программ-Нет (170ным управле-21A) нием 3 разряда Оператор 170станков с 21числовым 3A программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (170 ным управле-21A) нием 3 разряда Оператор 171-2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет станков с Нет Нет 21A числовым

программным управлением 2 разряда Оператор 171станков с 21числовым 2 2 Нет Нет 1A Нет Нет Нет Нет программ-(171 ным управле-21A) нием 2 разряда Оператор 171станков с 21числовым 2A программ-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (171 ным управле-21A) нием 2 разряда Слесарь-ин-172струменталь-2 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 21 щик 4 разряда Участок полировки и шлифовки 173-Сменный ма-2 Нет 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет -21 стер 174-Полировщик 2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 Да Да Нет Да Нет Да 3 разряда 21A 174-21-Полировщик 3.2 3.2 Да 3.1 3.1 3.1 Да Нет Да Нет Да 1A 3 разряда (174-21A) 174-21-Полировщик 2A 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 Да Да Нет Да Нет Да 3 разряда (174 -21A) Слесарный участок 175-Наждачник 3 3.2 3.2 Да Да Да 3.1 3.1 3.1 Нет Нет Да 21A разряда 175-21-Наждачник 3 Да 1A 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 Да Нет Да Нет Да разряда (175 -21A) 175-Наждачник 3 3.2 21-3.1 3.1 3.1 3.2 Да Да Нет Да Нет Да разряда 2A

																				,			
(175- 21A)																							
175- 21- 3A (175- 21A)	Наждачник 3 разряда	18	į	3.1	3.2			. .	3.1		æ	=		3.1	ų.	3.2		Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
175- 21- 4A (175- 21A)	Наждачник 3 разряда	-	ı	3.1	3.2	-		-	3.1	-	-	-	ī	3.1	ı	3.2	ı	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
175- 21- 5A (175- 21A)	Наждачник 3 разряда	16	e e	3.1	3.2	-	-	1	3.1	-	¥	1	ı	3.1	ī	3.2	·	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
175- 21- 6A (175- 21A)	Наждачник 3 разряда	1		3.1	3.2	1	-	1	3.1	1	-	-	ì	3.1	ı	3.2	:=	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
176- 21A	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 4 разряда	2	¥	2	3.1	ŧ	-	1)	2	1		-	Û	3.1	16	3.1).	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176- 21- 1A (176- 21A)	Слесарь ме- ханосбороч- ных работ 4 разряда	2	S 22	2	3.1	ı		ı	2	1		ı	1	3.1	į	3.1	ı	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178- 21	Электрога- зосварщик 5 разряда	3.2		3.1	3.1	-		E	¥)	2	, =)	Б.		3.1	8	3.2		Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
179- 21	Металлиза- тор 5 разряда	3.1	(-	2	3.2	-	-		2	-	-	-		3.1		3.2	ne.	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
180- 21	Металлиза- тор 4 разряда	3.1	- 10	2	3.2	-	-		2	=	×	-		3.1	7	3.2	=	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
181- 21	Начальник участка			2	2		; 			-	 .	-		2		2	×.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
										Инфо	рмацион	но-рекл	амная с	лужба									
182- 21	Заместитель директора информаци- онно-рекламной службы		-		-	•	•	ä	8	ē	8	-		=		2	æ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.12.2021

Председатель комиссии по проведе	нию специальной оценки	условий труда	
Главный инженер		Кийко В.Ю.	30.12.21
(должность)	(полпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению сп	ециальной оценки услови	й труда:	
Директор по персоналу	BC/T	Серебрякова Е.В.	30.12.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель начальника отдела кадров		Петрова К.А.	30.12.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Лоскутов А.Г.	30.12.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Уполномоченный по ОТ трудового кол-			20 10 01
ЛЕКТИВа (должность)	(подпись)	Позднякова И.В.	30. /2. 2/
(Administrat)	(подинев)	(V.H.O.)	(Mara)
Эксперт(-ы) организации, проводив	шей специальную о́денку	условий труда:	
831	de f	Угрюмова Е.С.	10.12.2021
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)